

今回は、南棟からランチルームの様子をお伝えします。

南棟は前回の見学から2週間経ち、コンクリートと配管だけになった教室や廊下は、洗浄作業も終わり、消毒・消臭作業に入っていました。

消毒などの作業が終了したところから、天井部分の配管・配線作業中でした。

解体からつくる作業へと動き出していました。



(南棟一階の様子)



(天井の配線・配管の様子)



(水治訓練室の様子)



(ランチルームの様子)