

今回は、南棟からランチルームの様子をお伝えします。  
前回の見学から2週間が経過し、洗浄と消毒・消臭作業が終了していました。  
現在は、壁や天井部のエアコン取付けなどの工事に入っていました。



(教室の壁取り付けの様子)



(廊下から教室入口の様子)



(教室天井部)



(ランチルームの様子)