


今回は、南棟、屋外プールの様子をお伝えします。

教室はフローリングが貼られていました。ランチルームの手洗い器具も設置されていました。屋外プールは、プール底に入っていた泥水を取り除き、断熱材を敷きなおす作業が進められていました。



(教室の様子)



(階段の様子)



(ランチルーム入口の様子)



(屋外プールの様子)