


今回は、東棟・北棟・体育館の様子をお伝えします。
教室や廊下の、床や壁材などがはがされ、廃棄物を細かく分別し、運び出しをされていました。
体育館も、床や壁材などがほぼはがされていました。



(体育館の様子)



(階段の様子)



(事務室前の廃棄物運び出しの様子)



(取り外された天井の空調機など)