


今回は、南棟の様子をお伝えします。

南棟は、空調工事の終了したところから、天井のボード貼りや塗装工事が順次進められていました。壁の石膏ボードが教室に運び込まれ、壁を貼る準備も進んでいます。青いボードは防水性で流しの周りに貼られるそうです。

ランチルームは、エアコンの取り付けなども終了し、壁の板貼りや、天井板の貼り付けを待つばかりです。




(南棟教室の様子)



(南棟出入口付近の様子)



(教室に積まれた資材)



(ランチルームの様子)