

今回は、北～東棟、体育館、実習棟の様子をお伝えします。

東棟の教室は、腰壁や腰板が貼られていました。体育館は、壁の下地や、壁の塗装などがされていました。実習棟は、断熱材を入れられ壁のボードが貼られていました。食品実習室も、仕切りが入ってボードが貼られていました。



(教室の様子)



(体育館の様子)



(実習棟の様子)



(食品実習室の様子)