

今回は、南棟、屋外プールの様子をお伝えします。

教室はホワイトボードや流しなどの設備の取り付けも進められていました。ランチルームは床が貼られていました。屋外プールは、底の断熱材等を敷きなおす作業を終え、ステンレスの設置作業中でした。



(教室の様子)



(トイレの様子)



(ランチルームの様子)



(屋外プールの様子)