


今回は、北～東棟、体育館、宿泊交流棟の様子をお伝えします。

音楽室①や会議室①などは、カーペットが敷かれ、施設設備の設置工事も終了していました。廊下や教室なども電気が灯り、明るさが増していました。宿泊棟も、施設設備の設置工事が着々と進んでいました。



(廊下の様子)



(音楽室①の様子)



(宿泊交流棟の様子)



(体育館の様子)